

# Proposition de Projet

Client: \_\_\_\_\_


Auteur: David Muñoz López (Responsable du Service R+D+i)

Mov: 699 42 74 02. @: Ingenieria@senores.es

Numéro de proposition: 10062021/CONST.

Chantier: Complexe acoustique Théâtre DMONTELLANO

## TRAITEMENT ACOUSTIQUE SOUS PLAFOND MÉTALLIQUE.




# PLAFOND ACOUSTIQUE.

## Objectif

Calcul des supports acoustiques pour la conception d'une solution de PLAFOND ACOUSTIQUE utilisant des amortisseurs en ACIER + CAOUTCHOUC sous la toiture métallique existante.

## Information du design.




## Sommaire


1. [Propiedades del Sistema recomendado](#)
2. [Modulación de los soportes acústicos TECHO 1](#)
3. [Propiedades del material y cargas](#)
4. [Resultados](#)
5. [Amortiguador recomendado](#)
6. [Accesorios recomendados](#)
7. [Advertencia](#)



## 1. Propriétés du système recommandé.



## 2. Modulation des supports acoustiques (PLAFOND 1).




La modulation adoptée pour les amortisseurs ACIER + CAOUTCHOUC (HYBRIDE) avec Réf.SE-MSN-90 R 120/M8 a été la suivante :

Placement de l'amortisseur **SE-MSN-90 R120/M8** sur la fourrure primaire, (DOUBLE MOUNT 70) dans le sens de la longueur : 2,1 mètres (A). Les faire coïncider avec les montants structurels placés sous les poutres de la toiture.

L'espacement entre les profiles (**DOUBLE MONTANT 70**) : 0,6 mètre (B).

**VUE 3D DE L'AMORTISSEUR MSN-90 R 120.**

[https://www.senor.es/p\\_4-MSN-90\\_152.html](https://www.senor.es/p_4-MSN-90_152.html)



### 3. Propriétés et charges.

La charge totale sera répartie uniformément sur l'ensemble de la structure du plafond. En créant une armature métallique suffisamment rigide, la répartition de la charge sera supportée sur toute la longueur et la largeur de la structure.



### TABLA DE MATERIALES Y PESOS PARA AMORTIGUADOR 1°.


TECHO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN (m³)	DENSIDAD DEL MATERIAL (Kg / m³)	Kg m² (Kg)
<b>PAQUETE ACÚSTICO EN TECHOS</b>					
PLACA KNAUF ACUSTIK 15 BA	2	0,015	880	26,4	
ViscoLAM 65 o MAD 4	1	0,004	1550	6,2	
DOBLE MONTANTE 70	1,58	0,00056	7500	6,636	
PLACA CLEANEO KNAUF	1	0,0125	730	9,125	
ChovACÚSTIC PLUS FIELTEX	1	0,036	235	8,46	
MAESTRA 4717 (KNAUF)	3,33	0,00056	3500	6,53	
LAMÁS DE MADERA	1	0,0125	1800	22,5	
INSTALACIONES	1	0,04	130	5,2	
<b>SUPERFICIE TECHO m²</b>				400	
<b>PESO TOTAL m² “TECHO”</b>				84,41	

MODULACIÓN		DISTANCIA ENTRE AMORTIGUADORES		RESULTADOS OBTENIDOS	
		DISTANCIA "A"	DISTANCIA "B"	FLECHA (mm)	F.RESONANCIA (Hz)
Nº AMORTIGUADORES m²	2,1	0,79	0,6	22,19	3,48
Nº SOPORTES TOTALES	317,46	CARGA ESTÁTICA (Kg)		106,36	
		CARGA DINÁMICA (Kg)		116,99	GRADO DE AISLAMIENTO %
		WINDOWS			
		CUANDO SELECCIONES EL PERFIL, PULSA SIMULTANEAEMENTE: <b>CTRL + ALT + L</b>		50 Hz "W"	99,51 %

## 4. Résultats plafonds 1 + 2 + 3.

Après analyse des tableaux de charges, nous pouvons constater que l'amortisseur choisi répond de manière satisfaisante aux charges données. Dans le tableau 1. L'amortisseur est placé à une fréquence naturelle de 3,48Hz obtenant un degré d'isolation au dessus des 99,5%.

## 5. Amortisseur recommandé.



## 6. Modulation des supports recommandés (PLAFOND 2).



La modulation adoptée pour les amortisseurs **GOMME** avec **Ref. SE-F/RAPID GM 47 VDS2** est la suivante:

Installation des amortisseurs **Ref. SE-F/RAPID GM 47 VDS2** sur fourrure de plafond, (MAESTRA 47/17) dans la longueur 0,5 metros (**A**).

La séparation entre fourrure (**MAESTRA 47/17**): 0,6 mètres (**B**).

**VUE 3D DE L'AMORTISSEUR MSN-90 R 120.**

[https://www.senor.es/p\\_3-F-RAPID-GOMA-47DS\\_104.html](https://www.senor.es/p_3-F-RAPID-GOMA-47DS_104.html)



## TABLEAU DU MATERIEL ET CHARGE POUR L'AMORTISSEUR 2°.


TECHO																			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN (m³)	DENSIDAD DEL MATERIAL (Kg / m³)	Kg m² (Kg)															
<b>PAQUETE ACÚSTICO EN TECHOS</b>																			
PLACA CLEANEO KNAUF	1	0,0125	730	9,125															
ChovACÚSTIC PLUS FIELTEX	1	0,036	235	8,46															
MAESTRA 4717 (KNAUF)	3,33	0,00056	3500	6,53															
LAMÁS DE MADERA	1	0,0125	1800	22,5															
INSTALACIONES	1	0,04	130	5,2															
<b>SUPERFICIE TECHO m²</b>				400															
				<b>PESO TOTAL m² "TECHO"</b>															
				<b>51,81</b>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DISTANCIA ENTRE AMORTIGUADORES</th> <th colspan="2">RESULTADOS OBTENIDOS</th> </tr> <tr> <th>DISTANCIA "A"</th> <th>DISTANCIA "B"</th> <th>FLECHA (mm)</th> <th>F.RESONANCIA (Hz)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5</td> <td>0,6</td> <td>4,83</td> <td>8,25</td> </tr> <tr> <td><b>MODULACIÓN</b></td> <td><b>3,33</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DISTANCIA ENTRE AMORTIGUADORES		RESULTADOS OBTENIDOS		DISTANCIA "A"	DISTANCIA "B"	FLECHA (mm)	F.RESONANCIA (Hz)	0,5	0,6	4,83	8,25	<b>MODULACIÓN</b>	<b>3,33</b>		
DISTANCIA ENTRE AMORTIGUADORES		RESULTADOS OBTENIDOS																	
DISTANCIA "A"	DISTANCIA "B"	FLECHA (mm)	F.RESONANCIA (Hz)																
0,5	0,6	4,83	8,25																
<b>MODULACIÓN</b>	<b>3,33</b>																		
<b>Nº AMORTIGUADORES m²</b>		<b>CARGA ESTÁTICA (Kg)</b>	<b>15,54</b>																
1333,33		<b>CARGA DINÁMICA (Kg)</b>	<b>17,10</b>																
		<b>WINDOWS</b> CUANDO SELECCIONES EL PERFIL, PULSA SIMULTANEAEMENTE: CTRL + ALT + L	<b>GRADO DE AISLAMIENTO %</b>																
			<b>50 Hz "W"</b>																
			<b>97,20 %</b>																


## 7. Résultats plafonds 2 + 3.

Après analyse des tableaux de charges, nous pouvons constater que l'amortisseur choisi répond de manière satisfaisante aux charges données. Dans le tableau 2. L'amortisseur est placé à une fréquence naturelle de **8,25Hz** obtenant un degré d'isolement de **97,2%**.

## 8. Amortisseur recommandé.

AMORTISSEUR 2: SE-F RAPID/GOMA 47 ADS: [https://www.senor.es/p\\_3-F-RAPID-GOMA-47DS\\_104.html](https://www.senor.es/p_3-F-RAPID-GOMA-47DS_104.html)





## 9. Information importante

Ce rapport ne doit pas non plus être utilisé comme la seule mesure de l'adéquation d'une idée de conception dans des conditions environnementales particulières.

SEGOR s'est efforcé de faire en sorte que ses produits fournissent autant de conseils et d'assistance que possible. Toutefois, cela ne remplace pas un bon jugement technique, qui relève toujours de la responsabilité de l'utilisateur.

Une approche technique qualitative doit garantir que les résultats de ces calculs sont évalués en conjonction avec l'expérience pratique des concepteurs et des analystes, et finalement étayés par des données d'essais expérimentaux.

Les résultats contenus dans ce rapport sont considérés comme fiables, mais ne doivent pas être considérés comme donnant une quelconque garantie de validité de l'objectif.

**CHEF DE PROJET :** David Muñoz "SEGOR"

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Muñoz".